TEL/FAX: (506) 2443-1648
AFS: MROCYOYX
Página web: www.dgac.go.cr
e-mail: aiscr@dgac.go.cr

REPÚBLICA DE COSTA RICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Departamento de Servicios de Navegación Aérea /
Unidad de Servicios de Información Aeronáutica
APDO. POSTAL 5026 -1000
SAN JOSE – COSTA RICA

AIC
Serie A

06
21 JAN 2020

AGA

PLANO DE REFERENCIA DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LAS FRANJAS DE PISTA Y FRANJAS DE CALLES DE RODAJE AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA

La Dirección General de Aviación Civil en conjunto con Aeris Holding, comunican con efecto **inmediato** y **permanente**, que se publica el "Plano de referencia de los principales obstáculos en las franjas de pista y franjas de calles de rodaje, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría". Esto con el fin de que sea complemento a la AIC serie A "Incorporación de Desviaciones, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría". Se adjunta plano.

REEMPLAZA A LA AIC A13/19 CON MODIFICACIONES



Principales obstáculos dentro del perímetro interno del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

1 - Canales pluviales de desagüe abiertos.
2 - Terreno y aeronaves en Plataforma Remota (APRON 2, Lado sur).
3 - Terreno al norte de Pista 07-25 entre calle de rodaje Golf y Delta.
4 - Edificio de COOPESA y aeronaves frente a éste (Lado sur).
5 - Edificio terminal principal y torre de control.
6 - Aeronaves en Plataforma Principal (APRON 1).
7 - Terreno, calle primetral y malla perimetral al norte de la Pista 07-25.
8 - Antena con equipo meteorológico, sur de la Pista 07-25.
9 - Franja al sur de la pista NO nivelada.
10 - Barrera de seguridad y calle perimetral al sur de calle de rodaje Kilo.

Plano de Obstáculos dentro del Perímetro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

JUAN SANTAMARIA
ALAJUELA / COSTA RICA

NORTE

Rev.	
3	
Fecha	
D	2
M	12
A	2019